

KURZ naxパテクルツバンパー用2

naxパテクルツハードナー 使用

柔軟性が向上し、チューブタイプでさらに使いやすくなりました！
密着性とへら付け性にすぐれたプラスチック製バンパー用ポリエステルパテです

用途

自動車プラスチック部品（ポリプロピレン、オレフィン系、ウレタンなどのプラスチック製バンパー）の補修用パテです。

特長

1. ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がありません。
2. 柔軟性にすぐれています。
3. 自動車プラスチック部品とそのエッジの密着性にすぐれています。
4. へら付け性、仕上がり性にすぐれた薄付けポリパテです。

容量・色相

容量：500g

色相：ライトグレーベージュ
(主剤・硬化剤混合後)

※ 色見本は印刷ですので、実際と異なる場合があります。



使用方法

1. 補修部分と周辺を足付けし(ダブルアクションサンダー P180～P240)
脱脂を十分に行ってください。
2. ハードナーはnax パテクルツハードナー（別売）を使用します。
主剤:硬化剤=100:2～3で添加し、均一に練り合わせてください。
3. パテ付けは一度に厚付けせず、2～3回に分けて付けてください。
1回目は薄くしごくように、2回目、3回目は所定の厚みになるように塗り重ねてください。
4. パテ付け後、30分～40分（20°C）で研磨可能です。
最初にP80～P240で研磨し、
順次目の細かいペーパーで仕上げてください。

	温度	時間
ポットライフ	20°C	4分
研磨可能時間	20°C	30～40分
強制乾燥時間	60°C	5～10分(※)

(※) 研磨は常温まで冷やしてから実施ください。
気温、ハードナー量によって変動しますので、上記を目安にしてください。

※ 研磨によりバンパー素地が出た部分はPPプライマーまたはビタプライマー塗付後、プラサフ、上塗りを塗装してください。
詳しくはカタログまたは製品情報案内をよく読んでからご使用ください。

注意事項

1. 本製品は2液タイプです。ハードナーの割合は、少なすぎても多すぎてもトラブルの原因になりますので正しい割合を混入してください。
2. 使用前にパテベース、ハードナーはよくもみほぐしてから使用してください。
3. 気温5°C以下では硬化が著しく遅れますので、パテ付け後に強制乾燥するか、被塗物を加温してパテ付けしてください。
4. 他の塗料等は絶対に混合しないでください。
5. 使用しないときは、主剤・硬化剤ともフタをして冷暗所に保管してください。
幼児の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしないように注意してください。
また高温の物や火気に近づけないでください。
6. 本製品は防錆鋼板のパテ補修には使用しないでください。

防錆鋼板のパテ補修にはこちら！

nax クルツ パテシリーズ
(防錆鋼板対応型ポリエステルパテ)

パテクラツ厚付け



パテクラツ中間



KURZ

パテクラツ細地



危険



1. 可燃性固体
2. 皮膚刺激
3. 強い眼刺激
4. 遺伝性疾患のおそれの疑い
5. 発がんのおそれの疑い

危険有害性情報

6. 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
7. 臓器の障害（単回ばく露）
8. 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害
9. 水生生物に有害

安全衛生上の注意事項

1. 本来の用途以外に使用しないでください。
2. 使用前に取扱説明書を入手してください。
3. すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
4. 熱／火花／炎／高温のもののような着火源から遠ざけてください。一禁煙です。
5. 容器を接地／アースをとってください。
6. 防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用してください。
7. 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸氣／スプレーを吸入しないでください。
8. 取扱い後は、手洗いおよびうらいを行ってください。
9. この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないでください。
10. 必要な時以外は、環境への放出を避けください。
11. 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用してください。
12. 気分が悪い時は、医師の診断／手当を受けしてください。
13. 緊急の特別な処置が必要な場合は実施してください。
14. 口をすすぐでください。
15. 容器からこぼれた時には、布で拭き取って水を張った容器に保管してください。

●詳細な内容については、安全データシート(SDS)をご参照ください。
●本商品は日本国内での使用に限りし、輸出される場合は事前にご相談ください

16. 皮膚に付いた場合、多量の水と石鹼で洗ってください。
17. 吸入した場合：気分が悪い時は、医師に連絡してください。
18. 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。
19. 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗ってください。
次に、コンタクトレンズを着用していくて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。
20. ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当を受けてください。
21. 皮膚刺激を生じた場合：医師の診断／手当を受けてください。
22. 眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当を受けてください。
23. 汚染された衣類を脱いで、再使用する場合には洗濯してください。
24. 火災の場合：消防に適切な手段を使用してください。
25. 施錠して保管してください。
26. 直射日光や水濡れは厳禁です。
27. 塗料等の缶の積み重ねは3段までとしてください。
28. 日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。
輸送中も50°C以上（スプレー缶の場合は40°C以上）の温度にはばく露しないでください。
29. 内容物／容器を国／地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。

日本ペイント株式会社

<https://www.nipponpaint.co.jp>

2018年 6月現在

カタログNo

NP-W014

MX180503T